

HC-S1, S2控制器接口		松下New-E伺服驱动器接口		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
P+	正转脉冲输出	20	PULS1	指令脉冲输入1
P-		21	PULS2	
S+	反转脉冲输出	22	SIGN1	指令脉冲输入2
S-		23	SIGN2	
+24V	+24V电源	1	COM+	外接控制电源+
0V	+24V电源地	11	COM-	外接控制电源-
		2	SRV-ON	伺服使能
SRDY	伺服准备好	8	ALM	伺服报警

注：上下轴驱动器的BRK-OFF（10）端子和COM+（1）端子控制刹车继电器